

317/18

Dodávateľ: Ing. Otto Morávek  
 Obch. názov: ELOTIS  
 Sídlo: Vančurova 12  
 83101 Bratislava  
 IČO: 37504967  
 IČ DPH: SK 1020175794  
 OÚ OŽP,s.č.: Žo-2002/11756/001  
 r.č.: 1658/2002  
 Bank. spoj.: Tatra Banka Bratislava  
 Č. účtu: 2621838040/1100  
 IBAN: SK3811000000002621838040  
 Var.symbol: 492018  
 Druh dod.: 0308

**Faktúra č. 492018**

(Daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia: 20.12.2018  
 Dátum vystavenia: 20.12.2018  
 Dátum splatnosti: 03.01.2019  
 Forma úhrady: PP

Odberateľ:  
 METRO Bratislava a.s.  
 Primaciálne námestie č.1  
 84104 Bratislava  
 IČO : 35732881 IČ DPH : SK2020268910

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme v zmysle ponuky za vykonané servisné práce na vykurovacích zariadeniach Buderus v kotolni objektu na Muchovom nám. č. 12 v Bratislave nasledovné :

- spolu bez DPH .....	237,00
- DPH 20 % .....	47,40
<u>celkom s DPH .....</u>	<u>284,40 €</u>

Ing. Otto Morávek



Dátum: 20.12.2018  
 Jednacie číslo: 598  
 Referent:

Prílohy :  
 - 1 x Ponuka na výmenu častí vyk. zariadenia Buderus

ELOTIS-Ing. Otto Morávek

Vančurova 12

831 01 Bratislava

IČO: 37 504 967

Váš list značky/zo dňa:

Naša značka:

224/6.12.2018

ObjMB022

Vybavuje:

Mgr:Miriam Ščamborová

0903 456 672

Dátum:

6.12.2018

Vec Výmena poškodeného dielu na vykurovacích zariadeniach

Na základe cenovej ponuky zo dňa 05.12.2018 si u Vás objednávame dodávku a montáž 2 ks komínových prírub pre vykurovacie zariadenia GB112-60.

Lehota na dodanie zákazky do: do 14.12.2018

Cena celkom 284,40 € s DPH

S pozdravom



Ing. Vladimír Michálek  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ



METRO Bratislava a.s.  
Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava

**Ponuka**

na výmenu poškodeného odvodu spalín  
z vykurovacích kotlov Buderus  
v kotolni objektu firmy Metro a.s. na Muchovom nám. č. 12 v Bratislave.

V priebehu odstraňovania závad na vykurovacích zariadeniach Buderus typ GB112-60 v kotolni objektu firmy Metro a.s. na Muchovom nám. č. 12 v Bratislave bolo pri výmene výmenníkov vyk. kotlov po rozobratí dymovodu dodatočne zistené poškodenie komínových prírub na odvod spalín na oboch vykurovacích kotloch.

Výmena komínových prírub vyk. kotlov predstavuje nasledovné realizačné náklady :

- dodávka komínovej príruby pre GB112-60 (2 ks á 98,50) .....	197,00
- servisné práce súvisiace s výmenou komínovej príruby .....	zdarma
- <u>dopravné náklady</u> .....	40,00
spolu dodávka, montážne a servisné práce bez DPH .....	237,00
- <u>DPH 20 %</u> .....	47,40
spolu dodávka, montážne a servisné práce s DPH .....	<b>284,40 €</b>

**Poznámky k ponuke :**

- Súčasťou ceny dopravných nákladov je zaobstaranie predmetného náhradného dielu ako aj výjazd montážnych pracovníkov a servisného technika.
- Doba realizácie demontážnych a montážnych prác, súvisiacich s odstránením závad na vykurovacích zariadeniach Buderus je cca 1 hod. á vyk. kotol.
- Na náhradné diely, montážne a servisné práce sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa výmeny vadného dielu.

V Bratislave, 05.12.2018

Ing. Otto Morávek  
servisný technik  
vykurovacích zariadení  
Buderus  
ev.č. 73

