

<b>Dodávateľ:</b> <b>AUTOEXPERT s.r.o.</b> Pečnianska 6 85101 Bratislava prev.: Pečnianska 6 85101 Bratislava IČO: 50133497 DIČ: 2120184407 IČ DPH: Tatrabanka Účet č.: IBAN SK62 1100 0000 0029 4809 7205  Zápis: Štát: Slovenská republika	<b>FAKTÚRA č. 2024100075</b> Konštantný symbol: 0308  <b>Odberateľ:</b> <b>METRO Bratislava a.s</b>  Primaciálne nám.č.1 81101 Bratislava IČO: 35732881 DIČ: 2020268910 IČ DPH: SK2020268910  Účet/IBAN: Štát:
--	--

<b>Zákazka</b> 2024000248 Výrobca: Škoda Č. motora: Farba: strieb.met	<b>Servisný list</b> 2024200075	<b>Objednávka</b> BA-442PZ Typ vozidla: Octavia Typ motora: 1968ccm 103kW Č. karos.(VIN): TMBGE21Z772118828	<b>zo dňa</b> 22.07.2024	<b>Objednal</b> Evidenčné číslo: <b>BA-442PZ</b> Rok výroby: 2007 Stav tachometra km: 183155
<b>Dátum dodania</b> 25.07.2024	<b>Dátum vyhotovenia faktúry</b> 25.07.2024	<b>Dátum splatnosti faktúry</b> 01.08.2024	<b>Forma úhrady</b> platobným príkazom	

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava%
1	Diagnostika závady ac	0 %	1,00Nh	50,00	50,00	
2	Kontrola zadnej naprawy	0 %	1,00Nh	30,00	30,00	
3	Plnenie klimatizácie + farba	0 %	1,00Nh	70,00	70,00	
4	D/M častí zadnej naprawy	0 %	2,00Nh	40,00	80,00	
5	Ulož.stab.	0 %	2,00	9,90	19,80	
6	Vzpera stabilizátor	0 %	2,00	29,90	59,80	

Cena práce: 230,00 EUR

Cena dielov: 79,60 EUR

Cena spolu: 309,60 EUR

Nie sme platiteľmi DPH.

AUTOEXPERT spol. s r.o.  
Pečnianska 6  
851 01 BRATISLAVA