

287/17

Faktúra

1730471

Dodávateľ

AUTO TEAM 4x4, s.r.o.
prev.: ul. Svornosti 115, 821 06 Bratislava
Kocel'ova 9
Bratislava

821 08

IČO: 35940972

IČ DPH: SK2022017294

DIČ: 2022017294

Bankový účet 5052042483/0900 Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN SK5309000000005052042483

SWIFT GIBASKBX

Telefón 02/45241196

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 36466/B

Číslo zákazky

7B000336

Strana: 1 z 1

Odberateľ

METRO Bratislava a.s.

**Primaciálne nám. 1
Bratislava 1**

811 01

IČO: 35732881

DIČ: 2020268910

IČ DPH: SK2020268910

Vozidlo: **SKODA SUPERB 3T/AABMPX01/**

EČV: **BA-119VM**

VIN: **TMBAE73T999 007915**

Servisný technik: Jaroslav Srenkel

Dátum vystavenia **07.11.2017**

Dátum splatnosti **17.11.2017**

Dátum dodania tovaru, poskytnutia služby **07.11.2017**

Forma úhrady: **Prevodným príkazom**

Pracovné operácie

M1007 VÝMENA BRZDOVÝCH PLATNIČIEK

Mechanik	Sadzba	Norma	DPH	Zl'ava	Cena
	25,00€	1,70 €J	20%		42,50€
					42,50€

Vydaný materiál

5K0698151 PLATNIČKY BRZDOVÉ PREDNÉ - SO SENZOROM

JZW698451D PLATNIČKY BRZDOVÉ ZADNÉ

Jednot.cena	Počet	DPH	Zl'ava	Cena
67,85€	1,000 KS	20%		67,85€
45,92€	1,000 KS	20%		45,92€
				113,77€

Rekapitulácia DPH

Základ DPH

DPH

Základná 20%

156,27€

31,25€

Znížená 10%

0,00€

0,00€

0%

0,00€

CENA BEZ DPH

156,27€

DPH CELKOM

31,25€

ZAOKRÚHLENIE

0,00€

SPOLU K ÚHRADE

187,52€

Odberateľ podpisom tejto faktúry potvrdzuje svoj súhlas s dojednaním podľa § 445 zákona č. 513/1991 Zb. Obz v platnom znení, v zmysle ktorého sa stáva vlastníkom tovaru uvedeného na tejto faktúre až úplným zaplatením kúpnej ceny. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje súhlas s dojednanou cenou.

Dátum: 21. 11. 2017

Jednacie číslo: 504

Referent:

Potvrdenie zákazky

AUTO TEAM 4x4, s.r.o.

Kocel'ova 9, 821 08 Bratislava

IČO: 35940972

IČ DPH: SK2022017294

- 1 -

Opravené vozidlo prevzal bez závad

Podpis

Pečiatka

Spracované systémom **CHL** firmy Teas® Zlín

Podpis

Pečiatka