

Číslo dokladu: 2100 113561

<b>Príjemca</b> Firma Metro Bratislava a.s. Primaciálne námestie 1 811 01 Bratislava Slovensko  IČ DPH:SK2020268910 DIČ: 2020268910 IČO:35732881
---

Var.symbol: 2100113561  
 Dátum vystavenia: 1.12.2021 10:32:31  
 Dátum splatnosti: 15.12.2021  
 Dát. dodania tov./služ.: 1.12.2021  
 Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W941154  
 Identifiká. zákazníka: 50124

IMPA Bratislava, a.s.  
 Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava  
 IČ DPH: SK2021410941 DIČ: 2021410941 IČO: 35731851  
 Č. obch.: 21776  
 Kontakt: 0800 10 20 10 Fax číslo: 0267206739  
 www.impa.sk info@impa.sk

Bankové spojenie  
 VUB BANKA  
 IBAN: SK83 0200 0000 0031 0943 3751, BIC:  
 SUBASKBX



EČV: BA-319VL	Typ. model: 545134	Dátum predaja: 17.4.2009	Číslo karosérie: TMBYFB5J393103049	Príjem zákazky dňa: 1.12.2021	Km: 86396	Vybavuje: Košťal
------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	--------------	---------------------

Vystavujeme Vám daňový doklad

Práce	Jednot.cena	Hod. Kto	DS(%)	PC celk.
99413000 Prezutie 1x sada pneumatík do 19"vrátane	41,667	1,20 422	20,0	50,00
<b>Ostatné</b>			DS(%)	PC celk.
Drobný a pomocný materiál			20,0	4,00

Rekapitulácia DPH	DS%	Základ dane	DPH	Celkom
Hodnota plnenia celkom	20,0%	54,00	10,80	64,80

Materiál celkom: 4,00  
 Služby celkom: 50,00  
 Zľava na zákazku: 0,00

**Čiastka k úhrade: 64,80 €**

Doklad vystavil: 601-Tomáš Košťál; E-mail:kostal@impa.sk

**Ostatné oznámenia**

Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo 1564/B  
 Dát.dodania tov./služ.: dátum ukončenia plnenia alebo dátum prijatia platby podľa zákona 222/2004 Z.z. o DPH § 71  
 Objednané práce boli vykonané podľa platných podmienok opráv motorových vozidiel.  
 V prípade reklamácie udávajte číslo faktúry.

Doklad prevzal, dielo preberá bez výhrad,  
 s uvedenou cenou súhlasí a uznáva dôvod aj uvedenú sumu.

Odovzdal:

Podpis zákazníka:

Pečiatka a podpis:

**IMPA Bratislava, a.s.**  
 Panónska cesta 23  
 851 04 Bratislava  
 IČO: 35 731 851  
 IČ DPH: SK2021410941

Zakazku č.:



**Prevádzka:**  
 IMPA Bratislava, a.s.  
 Panónska cesta 23  
 Bratislava

IČO: 35731851

Tel.: 0800 10 20 10  
 Mob: 0800 10 20 10

Technik:

Metro Bratislava a.s.

VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. (financ

So sídlom: Primaciálne námestie 1  
 811 01 Bratislava

IČO: 35732881  
 Tel. č. mob: 0908937400  
 firma/domov: 0908937400  
 E-mail: neuviedol@impa.sk

Model: Fabia Com TDI Clas 1,4 59kW

Typ: 545134	Identifikačné č. vozidla (VIN): TMBYFB5J393103049	Farba: Bílá Candy	9P9P
ECV: BA-319VL	Dátum predaja: 17.4.2009	Kód motora: BNV	Stav km: 86396
Príjem zakazky: 1.12.2021	Vozidlo do servisu odovzdal: Dlubáč Jozef	Zodpovedný mech.:	
Park.pozícia: A	0902717046	<i>hm</i>	
Stav PHM: 0/R		Záručná oprava: <input type="checkbox"/>	Staré diely likvidovať.

Výbava vozidla / poškodenie:  
 Podľa PLV

Č.	Pracovná pozícia	Popis prác/ požiadavky zákazníka	Vyjadrenie servisu
1		Prezutie na zimné pneu <i>hm</i>	
2		zimné pneu vo vozidle <i>hm</i>	
3		letné dať do vozidla <i>ARCTI 120</i>	
4			
5			

"Prehlasujem, že som sa oboznámil(a) s účelom/účelmi a podmienkami spracúvania svojich osobných údajov.  
 Informácie o spracúvaní osobných údajov, ako aj o svojich právach "dotknutej osoby" nájdete na našej webovej stránke  
 www.impa.sk."

Zákazník berie na vedomie, že všetky opravy budú vykonané podľa všeobecných (resp. záručných) podmienok pre opravy motorových vozidiel. Tieto podmienky sú zverejnené v priestore príjmu zakaziek. Na originálne diely je poskytovaná záruka podľa platných podmienok, ktoré sú zverejnené v priestore príjmu zakaziek. Zákazník súhlasí s tým, že demontované diely určené pre výmenný program budú ponechané v prevádzke servisu.

Za účelom splnenia právnych povinností (vykonávacie nariadenie Komisie (EU) č. 2021/392) dochádza pri návšteve servisu a nutnosti vykonania úkonu, ktorý vyžaduje pripojenie vozidla k diagnostickému prístroju, k načítaniu dát o vozidle týkajúcich sa reálnej prevádzky - spotreby paliva a/alebo energie a počtu najazdených kilometrov (tzv. On-Board Fuel Consumption Monitoring data) a k ich odovzdaniu Európskej Komisii spolu s identifikačnými číslami VIN.

Predbežný termín dokončenia: 1.12.2021 10:00  
 Odhad ceny s DPH: 60,00€

Zákazník berie na vedomie, že môže byť vykonaná/-é skúšobná jazda/načítanie dát o vozidle. Nehodiace škrtnúť.

Platba prevodom <i>01-12-2021</i>	Kontrola kvality: <i>SKONTROLOVAL VEDUCCI DIELNE</i>
Podpis servis. poradcu: Tomáš Košťál	Dátum, čas a podpis zákazníka: <i>7:58</i>
Prijatie rozšírenia zakazky dňa:	Dohodnutá s:
Celková max. cena v €:	Nový termín dokončenia:
Cena rozšírenia zak. v €:	Doba rozšírenia zak. (min, hod):
Rozšírenie prací:	Poznámka:
	Opravené voz. prevzal: <i>01-12-2021</i>
Podpis servis. technika	Dátum, čas a podpis zákazníka: <i>9:19</i>

SKONTROLOVANÉ  
 v informačnom systéme  
 ELSA

Podpis:

**SPÔSOB PLATBY**

Hotovosť  
 Prevodný príkaz  
 Platobná karta

# Preberací list vozidla do servisu

Prevzatie do servisu	Dátum: 01-12-2021	Čas: 7:53	EČV: BA-319VL	Stav km: 86396
Odovzdanie zákazníčkovi	Dátum: 01-12-2021	Čas: 9:29	Stav PHM: Rezer. 1/4 2/4 3/4 4/4	

**Výbava vozidla:**


- rádio
- ľažné lano
- CD menič
- sada žiaroviek
- anténa
- zdvihák
- Osvedčenie o evidencii vozidla
- lekárnička
- rezerva
- trojuholník
- ref.vesty

poistné skrutky / miesto uloženia :

funkčné mechanické zabezpečovacie zariadenie (construct/defendlock) + kľúč

! Za veci, nachádzajúce sa vo vozidle, ktoré nie sú jeho pevnou (neoddeliteľnou) súčasťou, alebo priamo nesúvisia s úžitím vozidla, servis neručí!  
So všetkými dielmi, určenými na výmenu (odpadmi), bude nakladané v súlade so zákonom 343/2012 Z.z.

**Poškodenie a znečistenie vozidla ( exteriér / interiér ):**



.....

.....

.....

.....

.....

**Popis prác / požiadavky zákazníka:**

PREŽUTIE

.....

.....

.....

- prevzatie vozidla na zdvižnej plošine
- odvoz / dovoz vozidla \*
- odvoz do / dovoz z mesta \*
- náhradné vozidlo
- odvoz a dovoz vozidla v kombinácii s náhradným vozidlom

**Nadštandardné služby a akcie spoločnosti IMPA Bratislava alebo importéra vozidiel danej značky:**

- doplnenie kvapaliny do ostrekovačov
- výmena gumičiek / lišt stieračov \*
- testy tlmičov / bŕzd / geometrie \*
- sústruženie brzdových kotúčov
- umytie vozidla
- tepovanie sedadiel / kobercov \*
- čistenie klimatizácie
- 1 l (flaša) motorového oleja do kufra

ostatné ( vypísať ) : \_\_\_\_\_

Súhlas zákazníka s poskytnutím osobných / kontaktných údajov agentúre TNS Aisa (telefonický prieskum spokojnosti zákazníkov so službami servisu s cieľom zvyšovania kvality poskytovaných služieb)

Súhlas  Nesúhlas

Súhlas  Nesúhlas

Súhlas  Nesúhlas

Súhlas zákazníka s vykonaním skúšobnej jazdy

Súhlas zákazníka so zasielaním informácií od IMPA za účelom skvalitňovania služieb

\_\_\_\_\_

meno a podpis preberajúcej osoby

\_\_\_\_\_

meno a podpis zákazníka

\* - nehodiace preškrtnúť