

Faktúra

Príjemca		
Firma		
Metro Bratislava a.s.		
Primaciálne námestie 1		
811 01 Bratislava		
Slovensko		
IČ DPH:SK2020268910	DIČ: 2020268910	IČO:35732881

Číslo dokladu: 2100 113467
 Var.symbol: 2100113467
 Dátum vystavenia: 29.11.2021 15:45:21
 Dátum splatnosti: 13.12.2021
 Dát. dodania tov./služ.: 29.11.2021
 Spôsob úhrady: Bankovým prevodom
 Číslo zákazky: W939761
 Identifiká. zákazníka: 50124
 Objedn.č.: 656/22.11.2021 ObjMB125

IMPA Bratislava, a.s.
 Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava
 IČ DPH: SK2021410941 DIČ: 2021410941 IČO: 35731851
 Č. obch.: 21776
 Kontakt: 0800 10 20 10 Fax číslo: 0267206739
 www.impa.sk info@impa.sk
 Bankové spojenie
 VUB BANKA
 IBAN: SK83 0200 0000 0031 0943 3751, BIC:
 SUBASKBX



EČV: BA-442PZ	Typ. model: 1Z5385	Dátum predaja: 28.2.2007	Číslo karosérie: TMBGE21Z772118828	Príjem zákazky dňa: 23.11.2021	Km: 167152	Vybavuje: Velický
------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------	----------------------

Vystavujeme Vám daňový doklad

Práce	Jednot.cena	Hod.	Kto	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
99413000 Prezutie 1x sada pneumatík do 19"vrátane	43,330	1,20	522	3,84	20,0	50,00
Ostatné				Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
Drobný a pomocný materiál					20,0	4,00

Rekapitulácia DPH	DS%	Základ dane	DPH	Celkom
Hodnota plnenia celkom	20,0%	54,00	10,80	64,80

Materiál celkom: 4,00
 Služby celkom: 50,00
 Zľava na zákazku: 2,00

Čiastka k úhrade: 64,80 €

Doklad vystavil: 329-Martin Velický; Tel. mobil:0905030161

Texty

Pri budúcej návšteve servisu odporúčame riešiť nasledujúce závady:

1X nadstavec bezpeč. skrutky poškodený a chyba na kolese. 1X nadstavec bezpeč. skrutky doporučená výmena - poškodený..

Ostatné oznámenia

Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo 1564/B
 Dát.dodania tov./služ.: dátum ukončenia plnenia alebo dátum prijatia platby podľa zákona 222/2004 Z.z. o DPH § 71
 Objednané práce boli vykonané podľa platných podmienok opráv motorových vozidiel.
 V prípade reklamácie udávajte číslo faktúry.

Doklad prevzal, dielo preberá bez výhrad,
 s uvedenou cenou súhlasí a uznáva dôvod aj uvedenú sumu.

Podpis zákazníka:

Odovzdal:

Pečiatka a podpis:

IMPA Bratislava, a.s.
 Panónska cesta 23
 851 04 Bratislava
 IČO: 35 731 851
 IČ DPH: SK2021410941

Boli ste so servisom spokojní? Veľmi nás poteší, ak v telefonickej ankete odpoviete "MIMORIADNE SPOKOJNÝ".

zákazku č.:

9761



Prevádzka:
 IMPA Bratislava, a.s.
 Panónska cesta 23
 Bratislava

IČO: 35731851

Tel.: 0800 10 20 10
 Mob: 0905030161

Zákazník:
 Firma
 Metro Bratislava a.s.

So sídlom: Primaciálne námestie 1
 811 01 Bratislava
 IČO: 35732881
 Tel. č. mob: 0908937400
 firma/domov: 0908937400
 E-mail: neuviedol@impa.sk

Model: Octavia Com.EI.2,0TDI 103kW		
Typ: 1Z5385	Identifikačné č. vozidla (VIN): TMBGE21Z772118828	Farba: 1B1B met.stříbrná diamant
EČV: BA-442PZ	Dátum predaja: 28.2.2007	Kód motora: BKD
Príjem zákazky: 23.11.2021	Vozid o do servisu odovzdal: Dlubáč Jozef 0902717046	Staré km: 167152
Park.pozícia: D		Zodpovedný mech.: 522
Stav PHM: 0/R	Záručná oprava: <input type="checkbox"/>	Staré diely likvidovať!

Výbava vozidla / poškodenie:
 Reflexná vesta, trojuholník, Protokol o dopravnej nehode, Rádio, Rezervné koleso, Ťažné lano, Zdvíhák, Kľúč na kolesa,
 Lekárnička

Č.	Pracovná pozícia	Popis prác / požiadavky zákazníka	Vyjadrenie servisu
1		Prezutie kolies na zimne - v aute ✓ <i>VYK. KIS plech</i>	
2		Letne dať do auta ✓	
3			
4			
5			

"Prehlasujem, že som sa oboznámil(a) s účelom/účelmi a podmienkami spracúvania svojich osobných údajov.
 Informácie o spracúvaní osobných údajov, ako aj o svojich právach "dotknutej osoby" nájdete na našej webovej stránke
 www.impa.sk."

Zákazník berie na vedomie, že všetky opravy budú vykonané podľa všeobecných (resp. záručných) podmienok pre opravy motorových vozidiel. Tieto podmienky sú zverejnené v priestore príjmu zákaziek. Na originálne diely je poskytovaná záruka podľa platných podmienok, ktoré sú zverejnené v priestore príjmu zákaziek. Zákazník súhlasí s tým, že demontované diely určené pre výmenný program budú ponechané v prevádzke servisu.

Za účelom splnenia právnych povinností (vykonávacie nariadenie Komisie (EU) č. 2021/392) dochádza pri návšteve servisu a nutnosti vykonania úkonu, ktorý vyžaduje pripojenie vozidla k diagnostickému prístroju, k načítaniu dát o vozidle týkajúcich sa reálnej prevádzky - spotreby paliva a/alebo energie a počtu najazdených kilometrov (tzv. On-Board Fuel Consumption Monitoring data) a k ich odovzdaniu Európskej Komisii spolu s identifikačnými číslami VIN.

Predbežný termín dokončenia: 23.11.2021 13:30
 Odhad ceny s DPH: 100,00€

Zákazník berie na vedomie, že podľa povahy opravy bude vykonaná skúšobná jazda / načítanie dát o vozidle. Nehc

Platba prevodom	<i>23-11-2021</i>	Kontrola kvality:	SKONTROLOVAL VEDÚCI TECHNICKÉ
Podpis servis. poradcu: Martin Velický	Dátum, čas a podpis zákazníka	Výstupná kontrola:	
Prijatie rozšírenia zákazky dňa:	Dohodnutá s:	Poznámka:	
Celková max. cena v €:	Nový termín dokončenia:	Opravené voz. prevzal:	<i>23-11-2021</i>
Cena rozšírenia zak. v €:	Doba rozšírenia zak.(min,hod):	Dátum, čas a podpis zákazníka	
Rozšírenie prací:			
Podpis servis. technika	Dátum, čas a podpis zákazníka		

SPÔSOB PLATBY

Hotovosť

Prevodný príkaz

Platobná karta

SKONTROLOVANÉ
 v informačnom systéme
ELSA
 Podpis: *[Signature]*