

Faktúra

Číslo dokladu: 2100 104195

Prijemca

Firma
 Metro Bratislava a.s.
 Primaciálne námestie 1
 811 01 Bratislava
 Slovensko

IČ DPH:SK2020268910 DIČ: 2020268910 IČO:35732881

Var.symbol: 2100104195
 Dátum vystavenia: 21.4.2021 8:42:48
 Dátum splatnosti: 5.5.2021
 Dát. dodania tov./služ.: 21.4.2021
 Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W901873
 Identifiká. zákazníka: 50124

IMPA Bratislava, a.s.
 Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava
 IČ DPH: SK2021410941 DIČ: 2021410941 IČO: 35731851
 Č. obch.: 21776
 Kontakt: 0800 10 20 10 Fax číslo: 0267206739
 www.impa.sk info@impa.sk
 Bankové spojenie:
 VUB BANKA
 IBAN: SK83 0200 0000 0031 0943 3751, BIC: SUBASKBX

EČV: BA-442PZ	Typ. model: 1Z5385	Dátum predaja: 28.2.2007	Číslo karosérie: TMBGE21Z772118828	Prijem dátum dňa: 20.4.2021	Km: 162722	Vybavuje: Krcho
------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------	--------------------

Vystavujeme Vám daňový doklad

Práce	Jednot.cena	Hod.	Kto	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
99413000 Prezutie 1x sada pneumatik do 19" vrátane	43,330	1,20	422	3,84	20,0	50,00
Materiál	Jednot.cena	Množ.	VJ	Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
0899500300 SACOK NA PNEUMATIKY	0,300	4,00	Kus	2,00	20,0	1,18
Ostatné				Zľava(%)	DS(%)	PC celk.
Drobný a pomocný materiál					20,0	4,00

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom
Hodnota plnenia celkom	20,0%	55,18	11,04	66,22

Materiál celkom: 5,18
 Služby celkom: 50,00
 Zľava na zákazku: 2,02

Čiastka k úhrade: 66,22€

Vystavil: 183-Norbert Krcho; Tel.firma:0800102010; Tel.mobil:0905030523; E-mail:krcho@impa.sk

Texty

Pri budúcej návšteve servisu odporúčame riešiť nasledujúce závady:

1X nadstavec bezpeč. skrutky poškodený a chyba na kolese. 1X nadstavec bezpeč. skrutky doporučená výmena - poškodený..

Ostatné oznámenia

Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo 1564/B

Dát.dodania tov./služ.: dátum ukončenia plnenia alebo dátum prijatia platby podľa zákona 222/2004 Z.z. o DPH § 71

Objednané práce boli vykonané podľa platných podmienok opráv motorových vozidiel.

V prípade reklamácie udávajte číslo faktúry.

Doklad prevzal, dielo preberá bez výhrad,
 s uvedenou cenou súhlasí a uznáva dôvod aj uvedenú sumu.

Odovzdal:

Podpis zákazníka:

Pečiatka a podpis:



Nový list pre zákazku č.:

901873



Prevádzka:
 IMPA Bratislava, a.s.
 Panónska cesta 23
 Bratislava

IČO: 35731851

Tel.: 0800102010

Mob: 0905030523

Zákazník:

Firma
 Metro Bratislava a.s.

so sídlom: Primaciálne námestie 1
 811 01 Bratislava
 IČO: 35732881
 Tel. č. mob: 0908937400
 firma/domov: 0908937400
 E-mail: neuviedol@impa.sk

Model: Octavia Com.EI.2,0TDI 103kW		
Typ: 1Z5385	Identifikačné č. vozidla (VIN): TMBGE21Z772118828	Farba: 1B1B met.stříbrná diamant
EČV: BA-442PZ	Dátum predaja: 28.2.2007	Kód motora: BKD
Prijem zákazky: 20.4.2021	Vozidlo do servisu odovzdal: Dlubáč Jozef	Stav km: 162722
Park.pozícia:	0902717046	Zodpovedný mech.: 472
Stav PHM: 0/R	Záručná oprava: <input type="checkbox"/>	Staré diely likvidovať: <input type="checkbox"/>

Výbava vozidla / poškodenie:

Č.	Pracovná pozícia	Popis prác / požiadavky zákazníka
1		prezutie na leto ✓
2		letne komplety v aute + nove pneu stare likvidacia ✓
3		zimne komplety do auta ✓
4		472 STIRAL AW 120
5		

Staré diely likvidovať:

Motorový olej

Vyjadrenie servisu

Platobná karta

"Prehlasujem, že som sa oboznámil(a) s účelom/účelmi a podmienkami spracúvania svojich osobných údajov.
 Informácie o spracúvaní osobných údajov, ako aj o svojich právach "dotknutej osoby" nájdete na našej webovej stránke
 www.impa.sk."

Zákazník berie na vedomie, že všetky opravy budú vykonané podľa všeobecných (resp. záručných) podmienok opráv motorových vozidiel.

Na originálne dielce sa poskytuje záruka podľa platných podmienok.

Predbežný termín dokončenia: 20.4.2021 15:00
 Odhad ceny s DPH: 50,00€

Zákazník berie na vedomie, že podľa povahy opravy bude vykonaná skúšobná jazda. Nesúhlas označte krížikom.

Platba prevodom	20-07-2021	Kontrola kvality: SKONTROLOVAL VEDÚCI DIELNE
Podpis servis. poradcu: Norbert Krcho	Dátum, čas a podpis zákazníka	Výstupná kontrola:
Prijatie rozšírenia zákazky dňa:	Dohodnutá s:	Poznámka:
Celková max. cena v €:	Nový termín dokončenia:	Opravené voz. prevzal: 21-07-2021
Cena rozšírenia zak. v €:	Doba rozšírenia zak.(min,hod):	Dátum, čas a podpis zákazníka
Rozšírenie prací:		
Podpis servis. technika	Dátum, čas a podpis zákazníka	

Preberací list vozidla do servisu

Prevzatie do servisu	Dátum: 20-01-2021	Čas: 9:30	EČV: 91442 P2	Stav km: 16270
Odovzdanie zákazníkov	Dátum: 20-01-2021	Čas: 9:30	Stav PHM:	Rezer. 1/4 2/4 3/4 4/4

Výbava vozidla:


- | | | | |
|---|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> rádio | <input type="checkbox"/> CD menič | <input checked="" type="checkbox"/> anténa | <input type="checkbox"/> Osvedčenie o evidencii vozidla |
| <input type="checkbox"/> ťažné lano | <input checked="" type="checkbox"/> sada žiaroviek | <input checked="" type="checkbox"/> zdvihák | <input type="checkbox"/> Jekárnička |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> trojuholník |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> rezerva |
| | | | <input type="checkbox"/> ref.vesty |

poisťné skrutky / miesto uloženia :

funkčné mechanické zabezpečovacie zariadenie (construc/defendlock) + kľúč

I Za vecl, nachádzajúce sa vo vozidle, ktoré nie sú jeho pevnou (neoddeliteľnou) súčasťou, alebo priamo nesúvisia s užívaním vozidla, servis neručí!
So všetkými dielmi, určenými na výmenu (odpadmi), bude nakladané v súlade so zákonom 343/2012 Z.z.

Poškodenie a znečistenie vozidla (exteriér / interiér):



Popis prác / požiadavky zákazníka:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> prevzatie vozidla na zdvižnej plošine | <input type="checkbox"/> náhradné vozidlo |
| <input checked="" type="checkbox"/> odvoz / dovoz vozidla * | <input type="checkbox"/> odvoz a dovoz vozidla v kombinácii s náhradným vozidlom |
| <input type="checkbox"/> odvoz do / dovoz z mesta * | |

Nadštandardné služby a akcie spoločnosti IMPA Bratislava alebo importéra vozidiel danej značky:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> doplnenie kvapaliny do ostrekovačov | <input checked="" type="checkbox"/> umytie vozidla |
| <input checked="" type="checkbox"/> výmena gumičiek / líšt stieračov * | <input type="checkbox"/> topovanie sedadiel / kobercov * |
| <input type="checkbox"/> testy tlmičov / bŕzd / geometrie * | <input type="checkbox"/> čistenie klimatizácie |
| <input type="checkbox"/> sústruženie brzdových kotúčov | <input type="checkbox"/> 1 l (flaša) motorového oleja do kufru |

ostatné (vypísať):

Súhlas zákazníka s poskytnutím osobných / kontaktných údajov agentúre TNS Aisa
(telefonický prieskum spokojnosti zákazníkov so službami servisu s cieľom zvyšovania kvality poskytovaných služieb)

Súhlas Nesúhlas

Súhlas zákazníka s vykonaním skúšobnej jazdy

Súhlas Nesúhlas

Súhlas zákazníka so zasielaním informácií od IMPA za účelom skvalitňovania služieb

Súhlas Nesúhlas

meno a podpis preberajúcej osoby

meno a podpis zákazníka

* - nehodiace preškrtnúť