

273/17

Číslo faktúry: 27/2017
(Daňový doklad)

DODÁVATEĽ

RUDOLF Kollárik VPK
Račianska 27
831 02 Bratislava
Registrácia: BA III Junácka 1, Bratislava
ŽO-94/64966/Va registračné číslo: 9/95
ŽO-3271/92/ Se registračné číslo: 1986/92
IČO: 11816881



Dátum vystavenia: 8.11.2017
Dátum splatnosti: 8.11.2017
Forma úhrady: hotovosť
Bankové spojenie: S.L.S.P.a.s.

DIČ: 1025046704

IČO: 11816881

číslo účtu: SK37 0900 0000 0051 3202 3442

VS:252017

ODBERATEĽ:
Metro Bratislava a.s.
Primaciálne nám. č.1
81101 Bratislava
Poštová adresa Muchovo nám. 12
852 71 Bratislava

Predkladám Vám k úhrade faktúru za opravy na plynovode po vykonanej revízii PZ v zmysle zákona 508/2009 v objekte budovy Metro Muchovo nám. Č.12. BA

1. Materiál: Eurogas potrubie DN 20, spojky Eurogas, plynárenská niť a tesnenia, farba, demontáž 2 kusov hadíc ku kotlom, ktoré sú nainštalované rozpore s TPP 704 01 a
2. nespĺňajú podmienky bezpečnej prevádzky
3. montáž potrubia / 2 kusov / Eurogas ku kotlom v zmysle TPP 704 04 a zákona 508/2009
4. skúška tesnosti prípojov medzi potrubím a kotlami
5. odstránenie úniku plynu na odvodnom potrubí pri plynomeri v smere do objektu
6. rozobratie spojov a pretesnenie
7. očistenie plynového potrubia pri plynomery
8. náter potrubia žltou ochrannou farbou
9. meranie tesnosti opravených spojov

Celková suma: 180,00€

Súčasťou faktúry je pokladničný doklad.

Súčasťou faktúry je zápis o odstránení zavad.

Celková suma k úhrade:	180,00 €
Z toho DPH:	0,00 €

Faktúru vystavil:
Pečiatka a podpis:

Rudolf Kollárik VPK
Račianska 27
831 02 Bratislava
TEL: 0903 941 717

Dátum: 8. NOV. 2017
Jednacie číslo: 478
Referent:

ZÁPIS o odstránení závad

zistených počas

ODBORNEJ PREHLIADKY A SKÚŠKY PLYNOVÉHO ZARIADENIA

podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z. a TPP 704 01 zo dňa 3.11.2017

Názov a sídlo organizácie a označenie prevádzky, alebo objektu:

**Metro Bratislava a.s., Primaciálne nám. č.1,
81101 Bratislava**

OBJEKT: Muchovo nám. 12 , 852 71 Bratislava

Závady boli odstránené v tomto rozsahu:

- Odstránenie hrdze z potrubia pri plynomery.
- Vykonaný náter potrubia a tvaroviek pri plynomery.
- Odstránenie úniku plynu na odvodnom potrubí a zátke DN 15.
- Vykonaná výmena pohyblivého prípoja - hadíc k plynovým kotlom za Eurogas v zmysle TPP 704 04.

Plynové zariadenie je schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky.

V Bratislave dňa: 8.11.2017

Opravy na PZ vykonal
číslo osvedčenia: 3730/2006-V/07-PO

Revíziu na opravenom PZ vykonal
číslo **054 IBA 1998 PZ A Bf, g1 ,h**

Rudolf Kollárik VPK
Račianska 27
831 02 Bratislava
TEL: 0903 941 717

