

236/16

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 31397778 SETING Bratislava, spol. s r.o. Vranovská 6 85101 Bratislava Prevádzka: Tel.: 02/63810251 Fax.: 02/63810250 Peňažný ústav: TATRA BANKA Číslo účtu/kód: 2623251278/1100 IBAN: SK8411000000002623251278 DIČ: 2020354600 Stredisko: IČ DPH: SK2020354600 SWIFT: TATRSKBX		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 20160211 Variabilný symbol: 20160211					
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 9175/B oddiel Sro		Odberateľ: IČO: 35732881 Metro Bratislava a.s. Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava Tel.: Fax: DIČ: 2020268910 IČ DPH: SK2020268910					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 14.11.2016 Dátum vyhotovenia: 31.10.2016 Daňová povinnosť: 31.10.2016 Dátum dodania: 31.10.2016					
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom							
v zmysle Vašej objednávky č. 297/10.10.2016 za vykonanie pravidelnej ročnej servisnej prehliadky kotlov BUDERUS GB112-60 v kotolni Muchovo námestie 12, Bratislava							
		2,000	100,00	20,00	20,00		240,00
	- dopravné náklady	1,000	12,00	20,00	2,40		14,40
		Základ DPH		DPH	Celkom		
	V sadzbe základnej		212,00	42,40			254,40
	V sadzbe zníženej		0,00	0,00			0,00
	Oslobodené		0,00				0,00
	Mimo DPH		0,00				0,00
	Celkom		212,00	42,40			254,40 EUR
Vystavil: Ing. Rebro							
SETING Bratislava s.r.o. Vranovská 6 851 01 BRATISLAVA IČO: 31 397 778 IČ DPH: SK2020354600							

YPFEM120092, 7.60.888, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Dátum: 4. 11. 2016

Jednacie číslo: 542

Referent:

Buderus


Zápis z obhliadky kotolne

Dátum obhliadky: 19. 10. 2016		Adresa kotolne: METRO a.s.	
Vypracoval: Hudcovič M.		Užívateľ: METRO a.s.	Tel. / fax:
Predajca:		Montážna firma:	Servisná org.:
Dátum predaja:		Dátum montáže:	Dátum spustenia:
Projektant:		Meno montéra:	Meno technika:
Typ:	1. Logamax GB 112-60 K1	Výr. číslo:	1. 87470046-01-5200-0242
	2. Logamax GB 112-60 K2		2. 87470046-01-5200-0244
	3.		3.
	4.		4.
	5.		5.
Typ regulácie: 24/24	Typ regulácie:	Anuloid / Tichelmann *	
Modul: F11456	Modul:	Modul:	
Úprava vody: je / nie je*	V prevádzke od:	Posledná regener. dňa:	
Príprava TUV: áno / nie*	Tlak vody v systéme: 140 kPa	Objem systému: m ³	
Exp. nádoba - objem / tlak: 2x80/1	Stav prietokomeru dopĺňania: ?	m ³	
Hav. zabezpečenie úniku vody *: inštalované / nie je		Poistná rada: * inštalovaná / nie je	
Druh paliva: ZP	Tlak plynu: 1700 Pa	Stav plynu na vstupe: m ³	
Účel obhliadky:	Havária - porucha - periodická servisná reklamácia		

Pravidelná servisná prehliadka

- čistenie výmenníkov tepla kotla a horákov
- kontrola riadiacich a bezpečnostných prvkov
- kontrola chodu ventilátorov, čerpadiel
- modulácia výkonu kotla v plnom rozsahu
- kontrola spínačov a bezpečnostných časov
- kontrola funkčnosti prvkov zžavovania a ionizácie
- dohľadovanie systému, vyčistenie sifónov

Pozn: čiastočné opotrebenie výmenníkov tepla vzhľadom na vek kotla, veškanie v miestnosti - nie je; odporúčanie pravidelnej kontroly leomíra, K1 - "vrudčanie" ventilátora pri wc. otáčkach

prítomní:	meno	podpis
za projektanta:
za montážnu firmu:
za Buderus Vykurovaciu techniku:
prevádzkovateľ:
investor / majiteľ*:
servisný technik:	Hudcovič M.	

SETTING Bratislava s.r.o.
 Vranovská 6
 851 01 BRATISLAVA
 IČO: 31 397 778
 IČ DPH: SK2020354600